


专家组成员情况表

姓 名	电 话	职称/职务	专 业	单 位
陈梅榕	13806966339	高工		三明市职业病防治中心
黄建春	13515988133	高工		三明市疾控中心
吴高雄	13859118527	高工		三明市中西医结合医院
张良	18960528589	高工		三明市皮肤病医院
陈淑玲	13859186339	高工		三明市卫生监督所

专家签字:



政府采购进口产品专家论证意见	
一、基本情况	
申请单位	三明市第一医院
拟采购产品名称	三明市第一医院关于采购 GE IGS740 DSA 球管单一来源论证项目
拟采购产品金额	115 万元
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 一、基本情况： 我院 GE IGS740 DSA 血管机安装于 2019 年 8 月，2022 年 1 月 19 日出现故障，具体表现为透视时机器噪音尖锐、无法曝光存图、高压注射器无法正常运行，立即报修，经 GE 工程师现场测试结论为：DSA 机球管轮换功能无法工作，球管功能受损，已损坏，需要更换。因手术室 DSA 机故障，介入手术的安排受到影响，介入科的 DSA 申报已超负荷运行，申请更换该球管，以保证介入诊疗手术的正常安排。 该型号球管为 D2801A，福建省唯一授权代理商为福州康翔医疗器械有限公司代理（详见授权书），现申请采用单一来源方式向该公司采购原装进口 GE IGS740 DSA 球管一只。国内无替代产品，因此申请购买进口产品。	

三、专家论证意见:

申请单位拟采购GEIGY和DSA设备。其中DSA机球管
轮换功能受损。采购时机器异常失能。无法曝光在图。高活
（探测器无信噪比）。其球管为国内同类产品无法满足。
建议购买进口产品以满足介入诊疗手术需要。

专家签字:



2023 年 2 月 8 日

三、专家论证意见：

三河第一医院此次采购GE ICS740 DSA球管，该型号球管为D2801A。据提供的授权书显示，该型号唯一授权代理商为福州瑞翔医疗器械有限公司代理。该型号球管国内无替代产品。故予以同意。

专家签字：


王淑珍

2023年2月8日

三、专家论证意见:

采购方 GEIGS 740 DSA 血管机因球管损坏, 必须
更换。该血管机为原装进口, 所配球管^{型号}为 D2801A, 也
必须是进口产品, 国内无替代产品, 该采购项目符合进口采购
条件, 所以建议用进口产品。

专家签字:



2023年2月8日

三、专家论证意见:

申请新增 IGS 740 DSA 球管。新单位使用 DSA
机球管更换功能无法工作。球管功能受损严重，
需更换。新球管国内同类产品无法满足新
增采购要求。

专家签字:

张江

2013 年 2 月 8 日

三、专家论证意见:

根据兄弟厂院的需求, GE DSA^{设备}血管机因故障
损坏无法使用, 该设备是 GE DSA血管机的配套球管,
国内无替代品, 需以配套球管替换. 因此建议采购
进口产品,

专家签字:

兰嘉叶

2023 年 2 月 8 日