


专家组成员情况表

姓名	电话	职称	专业	单位
黄建辉	13107619592	高工	电气工程及其自动化	福建中医药大学附属 人民医院
柯琪	15060101692	高工	经济学	福建青翰律师事务所
潘绥	13960816628	高工	预防医学	福建省职业病与化学 中毒预防控制中心
杨成才	13489961121	高工	精密仪器	福建省肿瘤医院
马继民	13705008136	高工	物理学	联勤保障部队第 900 医院

专家签字:



2022 年 12 月 06 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	三明市第一医院
拟采购产品名称	佳能 320 排 CT 球管一只
拟采购产品金额	126.5 万元
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	

二、申请理由

☐1. 中国境内无法获取：

☐2. 无法以合理的商业条件获取：

☒3. 其他。

原因阐述：

一、基本情况：佳能 320 排 CT 球管一只

我院佳能 320 排 CT 购于 2011 年 6 月份，为原装进口设备。该设备使用配套球管型号为佳能 CXB-750B，球管属于易耗部件，其寿命根据病人数多少而定，参照我院目前病人数量，大约一年半至两年需更换一只球管，该设备目前使用的球管于去年 8 月初更换，使用至今已超过一年，需采购一只新球管，作为球管损坏时备用更换，以免造成设备停机，影响临床病人检查服务。

二、市场调查情况

佳能 320 排 CT 配套球管的型号为佳能 CXB-750B，为原装进口配件，市场上其它型号球管均无法与该主机配套使用。

综上所述，特申请采购原装进口佳能 CXB-750B 球管一只。

三、专家论证意见:

三明市第一医院拟采购的佳能320排CT机的球管的厚膜因阐述合理。由于所采购的是佳能320排CT的配件球管,其只能配的球管为佳能CX13-75013型号,现已使用一年多,其本身为易耗部件,该部件的使用寿命也只有一年半至两年,所以需要采购该球管配件。由于佳能320排CT的配件球管有配套使用,国内厂家未见有生产,只能从原厂采购。

综上所述,建议同意采购进口球管。

专家签字:

潘仕

2022年12月6日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	三明市第一医院
拟采购产品名称	佳能 320 排 CT 球管一只
拟采购产品金额	126.5 万元
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	

二、申请理由

☐1. 中国境内无法获取：

☐2. 无法以合理的商业条件获取：

☒3. 其他。

原因阐述：

一、基本情况：佳能 320 排 CT 球管一只

我院佳能 320 排 CT 购于 2011 年 6 月份，为原装进口设备。该设备使用配套球管型号为佳能 CXB-750B，球管属于易耗部件，其寿命根据病人数多少而定，参照我院目前病人数量，大约一年半至两年需更换一只球管，该设备目前使用的球管于去年 8 月初更换，使用至今已超过一年，需采购一只新球管，作为球管损坏时备用更换，以免造成设备停机，影响临床病人检查服务。

二、市场调查情况

佳能 320 排 CT 配套球管的型号为佳能 CXB-750B，为原装进口配件，市场上其它型号球管均无法与该主机配套使用。

综上所述，特申请采购原装进口佳能 CXB-750B 球管一只。

三、专家论证意见：

经论证，采购方拟采购进口CT球管申请理由充分。属实。

CT球管为CT机的核心部件，为了保证CT机维修后能正常运行，以及保证其工作的稳定性和可靠性，因此要求在更换该配件时，必须使用原CT设备配套的CT球管。而原CT设备配套球管目前只有原厂生产或授权的公司方能采购到，原厂生产球管为进口产品。因此，建议根据使用要求，采购进口原厂CT球管。

专家签字：杨成才

2022年12月6日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	三明市第一医院
拟采购产品名称	佳能 320 排 CT 球管一只
拟采购产品金额	126.5 万元
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	

二、申请理由

☐1. 中国境内无法获取：

☐2. 无法以合理的商业条件获取：

☒3. 其他。

原因阐述：

一、基本情况：佳能 320 排 CT 球管一只

我院佳能 320 排 CT 购于 2011 年 6 月份，为原装进口设备。该设备使用配套球管型号为佳能 CXB-750B，球管属于易耗部件，其寿命根据病人数多少而定，参照我院目前病人数量，大约一年半至两年需更换一只球管，该设备目前使用的球管于去年 8 月初更换，使用至今已超过一年，需采购一只新球管，作为球管损坏时备用更换，以免造成设备停机，影响临床病人检查服务。

二、市场调查情况

佳能 320 排 CT 配套球管的型号为佳能 CXB-750B，为原装进口配件，市场上其它型号球管均无法与该主机配套使用。

综上所述，特申请采购原装进口佳能 CXB-750B 球管一只。

三、专家论证意见:

三明市第一医院拟采购进口 CT球管的理由属实且合理,论证如下.

一、需求现状: 该院佳能 320 排 CT 为原装进口设备, 其球管为易耗部件. 所用型号为佳能 CXB-750 B, 现已使用超过一年, 需要采购新球管以供备用.

二、由于佳能 320 排 CT 所配球管为佳能 CXB-750 B 其他品牌型号均无法配套使用, 国内也没有厂家生产, 只能从厂家授权的供应商处采购.

综上所述, 建议同意采购进口球管

专家签字:

马健民

2022 年 12 月 6 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	三明市第一医院
拟采购产品名称	佳能 320 排 CT 球管一只
拟采购产品金额	126.5 万元
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	

二、申请理由

☐1. 中国境内无法获取：

☐2. 无法以合理的商业条件获取：

☒3. 其他。

原因阐述：

一、基本情况：佳能 320 排 CT 球管一只

我院佳能 320 排 CT 购于 2011 年 6 月份，为原装进口设备。该设备使用配套球管型号为佳能 CXB-750B，球管属于易耗部件，其寿命根据病人数多少而定，参照我院目前病人数量，大约一年半至两年需更换一只球管，该设备目前使用的球管于去年 8 月初更换，使用至今已超过一年，需采购一只新球管，作为球管损坏时备用更换，以免造成设备停机，影响临床病人检查服务。

二、市场调查情况

佳能 320 排 CT 配套球管的型号为佳能 CXB-750B，为原装进口配件，市场上其它型号球管均无法与该主机配套使用。

综上所述，特申请采购原装进口佳能 CXB-750B 球管一只。

三、专家论证意见：

三明市第一医院佳能320排CT球管是CT机的主要部件，随着使用次数的增加，其球管的使用寿命随之减少，需要在球管曝光次数用尽时更换与设备相匹配的球管才能保证CT机的正常使用，该佳能320排CT系原装进口，球管型号CXB-750B为原厂佳能进口配件，第三方配件无法保证设备的正常使用，且球管作为CT机主要部件，其结构不能改变。为满足佳能320排CT机的正常使用，建议采购佳能320排CT机CXB-750B球管作为球管损坏时更换用。

专家签字：

黄建伟

2022年12月6日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	三明市第一医院
拟采购产品名称	佳能 320 排 CT 球管一只
拟采购产品金额	126.5 万元
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	

二、申请理由

☐1. 中国境内无法获取：

☐2. 无法以合理的商业条件获取：

☒3. 其他。

原因阐述：

一、基本情况：佳能 320 排 CT 球管一只

我院佳能 320 排 CT 购于 2011 年 6 月份，为原装进口设备。该设备使用配套球管型号为佳能 CXB-750B，球管属于易耗部件，其寿命根据病人数多少而定，参照我院目前病人数量，大约一年半至两年需更换一只球管，该设备目前使用的球管于去年 8 月初更换，使用至今已超过一年，需采购一只新球管，作为球管损坏时备用更换，以免造成设备停机，影响临床病人检查服务。

二、市场调查情况

佳能 320 排 CT 配套球管的型号为佳能 CXB-750B，为原装进口配件，市场上其它型号球管均无法与该主机配套使用。

综上所述，特申请采购原装进口佳能 CXB-750B 球管一只。

三、专家论证意见:

拟申请采购的“佳能320排CT球管”，不属于政府进出口管理内容中的禁止限制进口产品，且申请材料中未见倾向性、排他性内容，符合政府采购的相关法律法规的规定，建议同意该采购进口产品的申请。

专家签字: 柯瑾

2022 年 12 月 6 日